



Předek

Zadek

BÍLÁ/SVĚTLE MODRÁ
00035

Popis

Jednorázová ochranná kombinéza z tepelně zatavené „netkané textilie“ s kontrastní páskou.

Složení: Polypropylen s polyetylenovými laminacemi.

Packaging

Balení: Karton po 50 kusech, balených v jednotlivých sáčcích.


Hmotnost kartonu: 13,7 kg.

Rozm ry kartonu: 60x40x40 cm.

Velikosti

Rozměry pro každou velikost:

VELIKOSTI	HRUDNÍK (A)(cm)	VÝŠKA (B)(cm)
S	86-94	158-166
M	94-102	166-174
L	102-110	174-182
XL	110-118	182-190
XXL	118-129	190-198
3XL	129-141	198-206



**Certifikace**

Tento výrobek byl vyroben v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/425, je klasifikován jako **OPP III Kat.** a odpovídá následujícím předpisům:

Symbol	Norma
	EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky.
	EN 1149-5:2018 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky na oděv proti nebezpečí nahromadění elektrostatických nábojů.
	EN14605:2005+A1:2009 Požadavky na provedení oděvů se spojenými částmi odolných proti stříkání (typ 4), na ochranu (typ 4) proti kapalným chemickým látkám: 4% bělicí prostředek (úroveň 6).
	EN 13034:2005 + A1: 2009 Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení ochranných protichemických oděvů, které poskytují omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6) jako hydroxid sodný (10%) s úrovní 3, kyselina sírová (30%) s úrovní 3 , o-xylen s úrovní 3 a 1-butanol s úrovní 3. EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010 Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím - Část 1: Požadavky na provedení ochranných oděvů proti chemickým přípravkům, které poskytují ochranu pro celé tělo proti pevným částicím rozptýleným ve vzduchu (oděvy typu 5) v souladu s normou EN ISO 13982-2: 2004.
	EN 14126:2003/AC:2004 Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné oděvy proti infekčním prostředkům: (Typ 4-B, typ 5-B, typ 6-B).
	EN 1073-2:2002 Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi: klasifikováno jako (úroveň 1)

Údržba:

Údržba oděvu musí probíhat následujícími způsoby:



Neprat



Hořlavý



Nepoužívat bělicí prostředky



Nepoužívat znovu, JEDNORÁZOVÉ



Nesušit v sušičce



Nežehlit



Nečistit na sucho